





... mit einer
zentralen
Lösung für alle.



Grafisches Programmieren einer Fräs-Kontur mit ShopMill



Gerade

Y abs

Überg. zum Folgeelement

R

Kreis

Drehrichtung:

R

X abs

Y abs

I abs

J abs


Überg. zum Folgeelement

R

Die Rundung R25 wird einfach an die Strecke "angehängt".

Das fertige Werkstück in 3D

Besonders anschaulich ist das 3D-Bild. Sie können sich das Werkstück dabei von verschiedenen Seiten und im Schnitt betrachten.



Und wie immer: Nach der Theorie die Praxis!

