# Leseprobe



Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG www.christiani.de



seit 1931

Gasschweißen (Grundstufe)	Inhaltsverzeichn			
		Seite		
	Lernziele der Übungen			
Einleitende Kenntnisvermittlung	Lernziele . Gasschweißen Gasschweißanlage . Gasschläuche, Arbeitsplatz . Arbeitsmittel . Arbeitskleidung . Flamme zünden und abstellen, Reinigen der Schweißdüse .	. 11 . 12 . 13 . 14 . 15		
Übung 1 Auftragschweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Auftragschweißen Nachlinks-Schweißen Schweißen des Werkstücks, Beurteilen der Schweißraupen	. 18 . 19 . 20		
Übung 2 Kehlnaht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Eckstoß schweißen, Heften der Bleche Schweißen des Werkstücks, Beurteilen der Schweißnaht Sauerstoffflaschen Acetylenflaschen	. 24 . 25 . 26 . 27		
Übung 3 Bördelnaht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Bördelnaht, Heften der Bleche Schweißen des Werkstücks, Beurteilen der Schweißnaht Schweißbrenner Schweißflamme	. 30 . 31 . 32 . 33		
Übung 4 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele I-Naht, Heften der Bleche Schweißen des Werkstücks, Beurteilen der Schweißnaht Druckminderer Inbetriebnahme der Gasschweißanlage	. 36 . 37 . 38 . 39		
Übung 5 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Sicherheitsvorschriften Verhüten von Acetylenflaschenexplosionen	. 42 . 43		
Übung 6 I-Naht schweißen (Rohr)	Übungsblatt Lernziele Heften und Schweißen des Werkstücks Schweißstäbe	. 46 . 47		
Übung 7 Kehlnaht schweißen (Blech)	Übungsblatt	. 50 . 51		
Vorübung 8 Auftragschweißen (Blech)	Übungsblatt			
Übung 8 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Nachrechts-Schweißen	. 56		
Abschlussarbeit 1 (Blech)	Zeichnung Bewertung			



seit 1931

#### Inhaltsverzeichnis

# Gasschweißen (Aufbaustufe)

Übung 9 Kehlnaht schweißen (Blech)	Übungsblatt	Seite 61 62 63		
Übung 10 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Schweißvorgang (Steigposition)			
Übung 11 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt			
Übung 12 Kehlnaht schweißen (Blech)	Übungsblatt	73 74 75		
Übung 13 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt Lernziele Schweißvorgang (Steigposition) Prüfen der Schweißnaht	77 78 79 80		
Übung 14 Kehlnaht schweißen (Rohr auf Blech)	Übungsblatt Lernziele Schweißvorgang (Horizontal-Vertikalposition) Schweißnahtfehler Kehlnähte	81 82 83 84 85		
Übung 15 Kehlnaht schweißen (Rohr)	Übungsblatt	87 88 89		
Übung 16 I-Naht schweißen (Blech)	Übungsblatt	91 92 93 94		
Übung 17 I-Naht schweißen (Rohr)	Übungsblatt Lernziele Schweißvorgang (Positionen PE, PF, PA) Schweißpositionen	95 96 97 98		
Übung 18 I-Naht schweißen (Rohr)	Übungsblatt	99 100 101		
Übung 19 I-Naht schweißen (Rohr)	Übungsblatt	103 104 105		
Abschlussarbeit 2 (Rohr)	Zeichnung	107 108		
Übung 20 Flammrichten	Übungsblatt Lernziele Flammrichten Arbeitsvorgang	109 110 111 112		
Sachwortverzeichnis		113		



seit 1931

Diese Übungsreihe ist für die berufliche Bildung im Berufsfeld Metalltechnik erstellt worden. Dabei wird eine gleichzeitige systematische Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen für das Gasschweißen angestrebt.

Zu jeder Übung sind die Lernziele für die Fertigkeiten und Kenntnisse formuliert. Durch die Texte und zahlreichen Bilder können die kenntnisbezogenen Lernziele von dem Auszubildenden selbstständig erarbeitet werden.

Das Ausbildungsmittel ist dreiteilig. Es besteht aus

- den Übungen für den Auszubildenden,
- dem Begleitheft für den Ausbilder,
- den Aufgaben, Bewertungsbogen und Arbeitsblättern.

Die Loseblattform, die Farbgebung und die Vierfachlochung aller Unterlagen erleichtern das Zusammenstellen einer individuellen Ausbildungsunterlage.

Die Übungsreihe ist mit Sachverständigen aus der Ausbildungspraxis geplant und abgestimmt. Mitgearbeitet an der Entwicklung haben

- der Deutsche Verband für Schweißtechnik (DVS),
- die Beratungsstelle für Autogentechnik (BEFA),
- der Fachausschuss Metalltechnik im BIBB und
- Ausbilder aus verschiedenen Betrieben.

Der Verlag nimmt gern Hinweise für weitere Verbesserungen für weitere Verbesserungen entgegen, die sich aus der Ausbildungspraxis ergeben.

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG



seit 1931

# Gasflamme zünden und abstellen Reinigen der Schweißdüse

Einleitende Kenntnisvermittlung Gasschweißen

Stahl wird mit einer neutralen Flamme geschweißt. Diese Flamme ergibt sich am Schweißbrenner bei einem Mischungsverhältnis 1:1 von Sauerstoff zu Acetylen.

#### Gasflamme zünden und abstellen

Öffnen Sie am Schweißbrenner immer zuerst das Sauerstoffventil (Kennfarbe blau) und dann erst das Acetylenventil (Kennfarbe rot). Achten Sie beim **Zünden** darauf, dass die Flamme vom Körper weg zeigt (Bild 1).

Die neutrale Flamme ergibt sich durch langsames Einstellen mit dem Acetylenventil am Schweißbrenner, bis ein scharf abgegrenzter, weiß leuchtender Flammenkegel an der Schweißdüse erkennbar ist (Bild 2). Der Flammenkegel wird von der Beiflamme umhüllt.

Beim **Abstellen** der Flamme wird immer zuerst das Acetylenventil geschlossen. Erst dann wird auch das Sauerstoffventil zugedreht.




Bild 1 Zünden der Flamme




Bild 2 Neutrale Flamme

# Reinigen der Schweißdüse

Ist die Schweißdüse des Schweißbrenners verschmutzt oder durch Schweißspritzer verstopft, so muss sie gereinigt werden. Geringe Verschmutzungen werden durch Hin- und Herbewegen der Schweißdüse auf einem Hartholzklotz beseitigt. Die Flamme wird dabei nicht abgestellt.

Für eine gründliche Reinigung der Schweißdüse verwenden Sie die dafür vorgesehenen Düsenreiniger (Bild 3). Die Bohrung darf weder aufgeweitet werden noch dürfen Riefen entstehen, da sonst der Gasstrom gestört wird.





Bild 3 Reinigen der Schweißdüse

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG



seit 1931

Übung 1 Auftragschweißen Übungsblatt



1	Blech	EN 10131	S235JR		2 × 100 × 200		
Stck	Benennung	Normblatt ZeichngNr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Halbzeug	Ben	nerkung
Schweißplatte							

# Arbeitsstufen

- 1. Arbeitsplatz vorbereiten
- 2. Schweißeinsatz montieren
- Abstände der Schweißraupen auf dem Werkstück kennzeichnen
- Am Schweißbrenner erst das Sauerstoffventil, dann das Acetylenventil öffnen
- 5. Flamme zünden und neutrale Flamme einstellen
- 6. Raupen in Wannenposition schweißen Schweißmethode NL
- Flamme abstellen, am Schweißbrenner erst das Acetylen-, dann das Sauerstoffventil schließen
- 8. Schweißraupen beurteilen

#### **Arbeitssicherheit**

Tragen Sie beim Schweißen die vorgeschriebene Arbeitskleidung und eine Schutzbrille.

Bei einem Flammenrückschlag oder einem Brennerabknallen sind sofort beide Ventile am Schweißbrenner zu schließen. Ggf. wird die Schweißdüse in Wasser abgekühlt.

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

# Arbeitsmittel

- 1 Hammer
- 2 Zange
- 3 Anschlagwinkel
- 4 Reißnadel
- 5 Stahlmaßstab
- 6 Körner
- 7 Schutzbrille
- 8 Düsenreiniger
- 9 Schweißeinsatz 1–2 mm
- 10 Stab EN 12536-0 III, Ø 2

#### Hinweise

Achten Sie auf: Brennerhaltung,

Schweißstabhaltung,

Flammenabstand sowie auf

gleichmäßige Schweißgeschwindigkeit und damit auf eine gleichmäßige Schweißraupenbreite.

17



seit 1931

Übung 1
Lernziele Gasschweißen

#### Zu übende Fertigkeit

NL-Schweißen von Raupen in Wannenposition.

#### Lernziele

Nach dieser Übung können Sie ...

# a) auf die Fertigkeiten bezogen:

- die Gasflamme am Schweißbrenner zünden, einstellen und abstellen,
- Schweißbrenner und Schweißstab beim Nachlinks-Schweißen handhaben,
- 3. Schweißraupen auf 2 mm dickem Stahlblech nach vorgezeichneter Markierung auftragen,

#### b) auf die Kenntnisse bezogen:

- 1. die Art des Schweißens von Raupen nennen,
- den Bereich der Schweißzone an der Acetylen-Sauerstoff-Flamme bestimmen,
- erläutern, was bei einem Flammenrückschlag oder bei einem Brennerabknallen zu unternehmen ist,
- Aussagen über das Führen von Schweißbrenner und Schweißstab beim NL-Schweißen machen,
- 5. eine gut geschweißte Raupe beschreiben,
- die Bedeutung des Kurzzeichens PA auf einer Zeichnung erklären.

18

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG



seit 1931

Gasschweißen Si	Sachwortverzeichnis
-----------------	---------------------

Acetylenflasche – 28 Arbeitsdrücke – 40 Arbeitskleidung – 15 Arbeitsmittel – 14 Arbeitsplatz – 13 Arbeitsproben – 59, 107

Auftragschweißen – 17, 19, 53

Beurteilen der Schweißnaht – 21, 26, 32, 38 Bördelnaht schweißen – 29

Bruchprobe – 80

Dichtheitsprüfung – 52 Druckminderer – 39

Eckstoß – 25, 63 Einbrandkerben – 38 Einzelflaschensicherung – 52

Flammrichten – 109 Flaschenbrand – 44 Flaschenventile – 27, 28

Gasschläuche – 13, 43 Gasschweißanlage – 12

Heften, Heftfolge – 25, 31, 37 Horizontal-Vertikalposition – 26, 51, 63, 98

I-Naht schweißen - 38, 57, 67, 71, 79, 93

Kehlnahtlehre – 85 Kehlnaht schweißen – 25, 51, 63, 75, 83, 89

Kehlnähte – 84, 85

Manometer - 40

Nachlinks-Schweißen – 20 Nachrechts-Schweißen – 57 Prüfen der Schweißnaht - 80

Querposition - 71, 98

Randkerben - 63

Reinigen der Schweißdüse – 16 Rohre schweißen – 47, 89, 97, 101, 105

Sauerstoffflasche – 27 Schutzbrille – 15 Schweißbrenner – 33 Schweißeinsätze – 33, 51

Schweißen dickerer Werkstücke - 94

Schweißflamme – 34 – neutrale – 16 Schweißöse – 57 Schweißpositionen – 98 Schweißraupe – 21, 53 Schweißstäbe – 48

Sicherheitsvorschriften - 43, 44

Sichtprüfung – 80 Stegabstand – 25

Steigposition – 67, 75, 79, 98 Stirnflächenabstand – 37 Stumpfstoß – 37

T-Stoß - 83

Überkopfposition - 93, 98

Überlappstoß – 49

V-Naht - 94

Wannenposition - 19, 98

Wärmekeil - 111

Zünden der Flamme - 16

113